兵庫県西宮市
様

御 見 積 書

2025年3月3日　No. MM250115

株式会社　デジタルサポート
代表取締役 富田圭亮
〒665-0881
兵庫県宝塚市山本東2-5-1
TEL 0797-57-9256 FAX 0797-57-9256
担当： 富田 圭亮

★発注確認★
以上見積もりの内容にお間違いなければ以下に署名をお願いします。
発注後のキャンセルはできません。（万が一キャンセルの場合は商品合計代金の10%を請求いたします）

ご署名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※お支払い方法：現金・カード・リコー・振込・PayPay
Stripe即・StripeHP・StiripeMail

検印2	検印1	担当者印

DELLヒンジ破損、イヤホン不具合 Inspiron 15 3511

合計金額	内消費税
￥31,300－	￥2,845－

納入期限	
納入場所	
取引方法	
有効期限	

商品コード	品名	数量	単位	単価	金額	備考	税
1E_repair001	【修理基本工賃】	1	台	5,500	5,500		10%
1E_repair002	【分解作業工賃】全分解・LCDカバー交換作業	1	台	11,000	11,000		10%
1E_repair003	【修理部品料金】専用LEDカバー一式	1	個	14,800	14,800		10%
※バックカバー・フレームカバー・ヒンジカバー							
				小計	31,300		
				内消費税	(2,845		
				10%税込計	31,300		
				合計	31,300		